

## t13 水が漏れる、しみだす

### 欠点の外観上の特徴：

製品に水を入れて静置すると底の部分が濡れる。

### 検査・試験方法：

吸水率測定。粒度分布測定。

### 欠点の原因：

焼成温度が低かったか焼成時間が短かったために素地が焼き締っていない。

原料が粗粒を多く含んでいて焼き締まっていない。

基釉に貫入が入っている。

底の面の片方のみ施釉し、片側は無釉である。

### 欠点の防止対策：

土の種類、土の配合、焼成温度、焼成時間等を変える。

シリコンで目止めをする。シリコンは食器用とその他の用途向けがあるので、適切なものを選ぶ。

### その他：